

ระบบป้องกันแรงดันและกระแสเกิน ระบบป้องกันฟ้าผ่า และอุปกรณ์

ระบบป้องกันแรงดันและกระแสเกิน







HBP-9030
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ และเครื่องวัดชีพจร

คำเตือน
ห้ามใช้เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดนี้กับผู้ป่วยที่มีบาดแผลหรือผิวหนังอักเสบบริเวณที่วัดความดันโลหิต

วิธีการวัดความดันโลหิต
1. ผู้ป่วยควรนั่งหรือนอนอย่างสบายใจเป็นเวลา 5-10 นาที ก่อนวัดความดันโลหิต

วิธีการวัดชีพจร
2. ผู้ป่วยควรนั่งหรือนอนอย่างสบายใจเป็นเวลา 5-10 นาที ก่อนวัดชีพจร

การทำความสะอาด
ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาดเครื่องวัดความดันโลหิต

การดูแลรักษา
ห้ามใช้เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดนี้กับผู้ป่วยที่มีบาดแผลหรือผิวหนังอักเสบบริเวณที่วัดความดันโลหิต







ระบบป้องกันแรงดันและกระแสเกิน อาคารตึกผู้ป่วยนอกชั้น 2



ระบบป้องกันฟ้าผ่า







