


รายงานเหตุการณ์ความเสียหายของโรงพยาบาลสันติสุข

ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. อาคารผู้ป่วยนอก

๑.๑ ห้องตรวจแพทย์







๑.๒ หลังห้องทำบัตร,ห้องตรวจตา



๑.๓ ห้องรอกคลอด






๑.๔ ห้องฉุกเฉิน





๑.๕ ห้องจ่ายยา,ห้องเก็บยา





๒ .อาคารผู้ป่วยใน





๓ อาคารโรงครัว





๔.บ้านพักแพทย์



๖ สิ่งปลูกสร้างภายใน โรงพยาบาล

